

D Kurzanleitung USB-DIREKTVERBINDUNG

Softwareinstallation

Installation unter Windows XP

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Treiber Diskette ein und schließen Sie das USB Direktverbindungskabel an. Jetzt erscheint der **Assistent für das Suchen neuer Hardware** und das Kabel wird als „**USB Device**“ erkannt. Wählen Sie „**Software automatisch installieren (Empfohlen)**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Kabel werden jetzt kopiert ⇒ **Fertig stellen**. Danach erscheint der „**InstallShield Wizard**“. Klicken Sie auf ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next**.

Installation unter Windows ME:

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Treiber Diskette ein und schließen Sie das USB Direktverbindungskabel an. Jetzt erscheint der **Hardware-Assistent** und das Kabel wird als „**USB Device**“ erkannt. Wählen Sie „**Automatisch nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Kabel werden jetzt kopiert. Danach erscheint der „**InstallShield Wizard**“. Klicken Sie auf ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Fertig stellen**.

Installation unter Windows 98 SE:

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Treiber Diskette ein und schließen Sie das USB Direktverbindungskabel an. Jetzt erscheint der **Hardware-Assistent** und das Kabel wird als „**USB Device**“ erkannt. Wählen Sie „**Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Kabel werden jetzt kopiert. Danach erscheint der „**InstallShield Wizard**“. Klicken Sie auf ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Fertig stellen**.

Installation unter Windows 2000:

Nachdem der Rechner gestartet hat legen Sie die mitgelieferte Diskette ein und schließen Sie das USB Direktverbindungskabel an. Jetzt erscheint der „**Assistent für das Suchen neuer Hardware**“ ⇒ **Weiter**. Wählen Sie „**Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter**. Wählen Sie nur „**Disketten Laufwerke**“ und klicken Sie auf ⇒ **Weiter** ⇒ **Weiter**. Die Treiber für das Kabel werden jetzt kopiert ⇒ **Fertig stellen**. Danach erscheint der „**InstallShield Wizard**“. Klicken Sie auf ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next**.

Information:

Nachdem Sie die Installation auf dem 2.PC wiederholt haben können Sie jetzt über das Icon „**PC-Linq**“ die Software zur Datenübertragung starten. Falls beide PCs korrekt angeschlossen sind müssen in der rechten unteren Ecke des Programmfensters beide LEDs grün leuchten.

Achtung: Möchten Sie das USB-Direktverbindungskabel mit einem anderen Betriebssystem verwenden als oben beschrieben wurde, überprüfen Sie bitte zuerst ob im Service-Bereich unter HYPERLINK <http://www.hama.de> weitere Informationen oder Treiber zu diesem Produkt zur Verfügung stehen.

GB Short Reference USB Direct Connection Cable

Software installation

Installation under Windows XP

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the „**Found new Hardware Wizard**“ appears and the cable will be recognised as „**USB Device**“. Choose „**Install the software automatically (Recommended)**“ and click on ⇒ **Next**. After this the driver for the USB direct connection cable will be copied ⇒ **Finish**. Now the „**InstallShield Wizard**“ appears. Click on ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next**.

Installation under Windows ME:

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the „**Add new Hardware Wizard**“ appears and the cable will be recognised as „**USB Device**“. Choose „**Automatic search for a better driver (Recommended)**“ and click on ⇒ **Next**. After this the driver for the USB direct connection cable will be copied. ⇒ **Finish**. Now the „**InstallShield Wizard**“ appears. Click on ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next**.

Installation under Windows 98 SE:

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the „**Add new Hardware Wizard**“ appears and the cable will be recognised as „**USB Device**“ click on ⇒ **Next**. Choose „**Search for the best driver for your device (Recommended)**“, ⇒ **Next** ⇒ **Next**. After this the driver for the USB direct connection cable will be copied. ⇒ **Finish**. Now the „**InstallShield Wizard**“ appears. Click on ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next**.

Installation under Windows 2000:

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the „**Found new Hardware Wizard**“ appears ⇒ **Next**. Choose „**Search for a suitable driver for my device (Recommended)**“ and click on ⇒ **Next**. Choose only „**floppy drives**“ ⇒ **Next** ⇒ **Next**. After this the driver for the USB direct connection cable will be copied ⇒ **Finish**. Now the „**InstallShield Wizard**“ appears. Click on ⇒ **Next** ⇒ **Next** ⇒ **Next**.

Information:

After you have repeated the installation at the 2. PC you can start the software for data transmission with a double-click at the icon „**PC-Linq**“. You can check if the USB-Direct Connection Cable is connected properly with a look on the down right corner of the program window. The two LEDs have to shine green then.

Attention: If you want to use the USB-Direct Connection Cable with another operating system as described above, please check first if there is further information or drivers at the Service-Zone under HYPERLINK <http://www.hama.de>.

F Br ve introduction la connexion USB directe

Installation du logiciel

Installation sous Windows XP

Ins rez la disquette pilote apr s avoir d marr votre ordinateur, puis connectez le c ble de connexion USB directe. "L assistant de recherche de nouveau p riph rique" appara t l cran et reconna t le c ble comme "P riph rique USB". S lectionnez "Installation automatique du logiciel" (recommand), puis cliquez sur ⇒ Suivant.

Les fichiers n cessaires sont alors copi s; cliquez sur ⇒ Terminer. La fen tre "InstallShield Wizard" appara t l cran. Cliquez sur ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next.

Installation sous Windows ME:

Ins rez la disquette pilote apr s avoir d marr votre ordinateur, puis connectez le c ble de connexion USB directe. L assistant "Ajout de nouveau mat riel" appara t l cran et reconna t le c ble comme "P riph rique USB". S lectionnez "Rechercher le meilleur pilote pour le p riph rique (recommand)" puis cliquez sur ⇒ Suivant. Les pilotes n cessaires sont copi s. La fen tre "InstallShield Wizard" appara t l cran. Cliquez sur ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next ⇒ "Terminer".

Installation sous Windows 98 SE:

Ins rez la disquette pilote apr s avoir d marr votre ordinateur, puis connectez le c ble de connexion USB directe. L assistant "Ajout de nouveau mat riel" appara t l cran et reconna t le c ble comme "P riph rique USB". S lectionnez "Rechercher le meilleur pilote pour le p riph rique (recommand)" puis cliquez sur ⇒ Suivant ⇒ Suivant. Les pilotes n cessaires sont copi s. La fen tre "InstallShield Wizard" appara t l cran. Cliquez sur ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next ⇒ "Terminer".

Installation sous Windows 2000:

Ins rez la disquette fournie apr s avoir d marr votre ordinateur, puis connectez le c ble de connexion USB directe. L assistant de recherche de nouveau p riph rique appara t sur votre cran, cliquez sur Suivant. S lectionnez "Rechercher le meilleur pilote pour votre p riph rique" (recommand), puis cliquez sur ⇒ Suivant.

Ne s lectionnez que "Lecteurs de disquettes", puis cliquez sur ⇒ Suivant ⇒ Suivant. Les fichiers n cessaires sont alors copi s; cliquez sur ⇒ Terminer. La fen tre "InstallShield Wizard" appara t l cran. Cliquez sur ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next.

Information :

Apr s avoir r p t l installation sur le deuxi me ordinateur, vous pouvez lancer le logiciel de transmission de donn es l aide de l ic ne "PC-Linq". Les deux DEL situ es dans le coin inf rieur droit de votre cran devraient s allumer en vert si les deux ordinateurs sont correctement raccord s.

Attention : Dans le cas o vous d sirez utiliser le c ble de connexion USB directe sous un syst me d exploitation autre que ceux d crits plus haut, v rifiez premi rement si de plus amples informations ou des pilotes adapt s ces syst mes sont disponibles dans notre service client sous .

GB Short Reference USB Direct Connection Cable

Software installation

Installation under Windows XP

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the Found new Hardware Wizard appears and the cable will be recognised as USB Device. Choose Install the software automatically (Recommended) and click on ⇒ Next.

After this the driver for the USB direct connection cable will be copied. Finish. Now the InstallShield Wizard appears. Click on ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next.

Installation under Windows ME:

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the Add new Hardware Wizard appears and the cable will be recognised as USB Device. Choose Automatic search for a better driver (Recommended) and click on ⇒ Next. After this the driver for the USB direct connection cable will be copied. Finish. Now the InstallShield Wizard appears. Click on ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next.

Installation under Windows 98 SE:

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the Add new Hardware Wizard appears and the cable will be recognised as USB Device click on ⇒ Next. Choose Search for the best driver for your device (Recommended). ⇒ Next ⇒ Next.

After this the driver for the USB direct connection cable will be copied. Finish. Now the InstallShield Wizard appears. Click on ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next.

Installation under Windows 2000:

After the System has booted insert the delivered drivers diskette and connect the USB direct connection cable to your computer. Now the Found new Hardware Wizard appears ⇒ Next. Choose Search for a suitable driver for my device (Recommended) and click on ⇒ Next. Choose only floppy drives ⇒ Next ⇒ Next.

After this the driver for the USB direct connection cable will be copied ⇒ Finish. Now the InstallShield Wizard appears. Click on ⇒ Next ⇒ Next ⇒ Next.

Information:

After you have repeated the installation at the 2. PC you can start the software for data transmission with a double-click at the icon PC-Linq. You can check if the USB-Direct Connection Cable is connected properly with a look on the down right corner of the program window. The two LEDs have to shine green then.

Attention: If you want to use the USB-Direct Connection Cable with another operating system as described above, please check first if there is further information or drivers at the Service-Zone under .