

## Sensor-Lichtleiste Sensor Strip Light



**00113963**

### Ⓓ Bedienungsanleitung



- Ideal für Schubladen, Schränke, Werkzeugkisten usw.
- Ständige Erkennung des Infrarot-Bewegungsmelders
- Timer für automatisches Ausschalten (30 Sek.)
- 6 superhelle, weiße LEDs
- Betrieb über 3 AA-Batterien
- Erfasster Infrarotbereich: 10 cm max.

#### Anleitung:

1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Schieben der Abdeckung.
2. Setzen Sie 3 AA-Batterien unter Berücksichtigung der im Batteriefach angezeigten Polarität ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „ON“ (dauerhaftes Licht) oder „AUTO“ (automatisches Ein-/Ausschalten)
5. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Leuchtkraft nachlässt.

### ⒼⒺ Operating Instructions



- Ideal for drawers, cabinets, toolboxes etc...
- Continuous infrared motion sensor detection
- Auto timer off (30 sec)
- 6 pieces of super bright white LEDs
- Operated by 3 pieces of AA batteries
- IR Detection range: 10cm max.

#### Instructions:

1. Slide open the battery door
2. Install 3 pcs AA battery according to the polarity in the battery compartment
3. Replace and close the battery door
4. Slide the power button to "ON" (for continuous light), "AUTO" (automatic on/ off)
5. Replace the batteries when the light becomes dim

### Ⓕ Mode d'emploi



- Idéal pour les tiroirs, les armoires, les boîtes à outils, etc.
- Détection de mouvement infrarouge permanente
- Minuterie d'extinction automatique (30 s)
- 6 LED blanches super brillantes
- Alimentation par 3 piles LR6/AA
- Plage de détection IR : 10 cm maxi

#### Instructions:

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir
2. Insérez 3 piles LR6/AA en respectant les indications de polarité à l'intérieur du compartiment
3. Refermez le couvercle du compartiment
4. Faites glisser le bouton d'alimentation sur « ON » (pour un allumage permanent), sur « AUTO » (pour une extinction automatique)
5. Remplacez les piles dès que la luminosité baisse

### ⒺⓇ Руководство по эксплуатации



- для выдвижных ящиков, шкафов, комодов, ящиков для инструментов и т.д.
- инфракрасный датчик движения
- автоотключение через 30 секунд
- 6 светодиодных ламп яркого свечения
- питание: 3 батареи AA
- радиус действия ИК-датчика: до 10 см

#### Инструкция:

1. Откройте крышку отсека батарей.
2. Вставьте 3 батареи AA, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека батарей.
4. Переведите выключатель питания в положение „ON“ (постоянное свечение) или „AUTO“ (автоматическое включение/выключение).
5. При потускнении ламп, замените батареи.

### ⒺⓁ Gebruiksaanwijzing



- Ideaal voor ladekasten, kasten, gereedschapskasten enz...
- Continue infrarood detectie met behulp van bewegingssensor
- Automatische uitschakelen met behulp van timer (30 sec.)
- 6 stuks zeer heldere witte LEDs
- Voeding d.m.v. 3 stuks AA-batterijen
- IR-detectiebereik: max. 10 cm.

#### Instructies:

1. Schuif het batterijvakdeksel open
2. Plaats 3 stuks AA-batterijen met de polen in de juiste richting zoals in het batterijvak is aangegeven
3. Plaats het batterijvakdeksel terug
4. Schuif de ON/AUTO/OFF-knop naar ON (voor continue licht) of AUTO (voor automatisch aan/uit)
5. Zodra de verlichtingssterkte minder wordt dienen de batterij te worden vervangen

### ⒺⓅ Instrukcja obsługi



- idealna do oświetlenia szuflad, szafek, skrzynek narzędziowych itp....
- ciągła detekcja ruchu przez czujnik na podczerwień
- funkcja automatycznego wyłączenia (30 s)
- 6 superjasnych diod LED
- zasilanie 3 bateriami AA
- zasięg czujnika na podczerwień: maks. 10 cm

#### Instrukcja obsługi:

1. Otwórzć pokrywę schowka na baterie.
2. Włóż 3 baterie AA zgodnie z biegunowością oznaczoną w schowku.
3. Ponownie założyć i zamknąć pokrywę schowka na baterie.
4. Przesunąć wyłącznik zasilania na pozycję „ON” (ciągłe świecenie), „AUTO” (automatyczne włączenie / wyłączenie)
5. Wymienić baterie, jeżeli natężenie światła spadnie.

### ⒺⓂ Használati útmutató



- Ideális fiókokhoz, szekrényekhez, szerszámosládákhoz stb. ...
- Folyamatos infravörös mozgásérzékelő detektálás
- Automatikus időzítő kikapcsolás (30 s)
- 6 szuperfényes fehér LED
- 3 AA méretű elemmel működik
- Infravörös érzékelési tartomány: max. 10 cm

#### Használati útmutató:

1. A kinyitáshoz csúsztassa el az elemtartó fedelét
2. Helyezze be a 3 db AA méretű elemet az elemtartón lévő polaritásnak megfelelően
3. Helyezze vissza és csukja be az elemtartó fedelet
4. Csúsztassa a tápkapcsolót „ON” (bekapcsolva) állásba (a folyamatos világításhoz), vagy „AUTO” állásba (az automatikus ki-/bekapcsoláshoz)
5. Cserélje ki az elemeket, amikor a fény elhalványul

### ⒺⓃ Návod k použití



- Ideální pro zásuvky, regály, skříně na nářadí atd.
- Nepřetržitá detekce pohybu infračerveným snímačem
- Automatické vypnutí časovačem (30 s)
- Šest vysoce svítivých bílých diod (LED)
- Provoz na tři baterie typu AA
- Rozsah infračervené detekce: max. 10 cm

#### Pokyny:

1. Otevřete (vysuňte) dvířka přihrádky na baterie.
2. Vložte tři baterie AA v souladu s polaritou vyznačenou v přihrádce na baterie.
3. Vraťte dvířka přihrádky baterií zpět a zavřete je.
4. Nastavte tlačítko napájení do polohy „ON” (nepřetržitě světlo) nebo „AUTO” (automatické zapnutí/vypnutí).
5. Pokud světlo zeslábne, vyměňte baterie.

### ⒺⓀ Návod na použitie



- Ideálna pre zásuvky, skrine, skrinky s náradím atď...
- Nepretržitá detekcia infračerveným pohybovým snímačom
- Automatické vypnutie spínača (30 s)
- 6 ks super jasných bielych LED
- Ovládané 3 ks AA batériami
- Rozsah IR detekcie: 10cm max.

#### Návody:

1. Odsuňte kryt batérovej priehradky
2. Vložte 3 ks AA batérii do priehradky a dbajte na správnu polaritu
3. Vraťte kryt a zatvorte ním batérovú priehradku.
4. Posuňte dvojpolohový spínač do polohy „ON” (pre nepretržitě svietenie), „AUTO” (automatické zapínanie/vypínanie)
5. Vymeňte batérie, ak sa svetlo stlmi